

四川检正【2020】3号

四川检正建筑质量检测有限公司新建 X 射线野外（室外）探 伤项目竣工环境保护验收意见

2020 年 5 月 28 日，四川检正建筑质量检测有限公司根据新建 X 射线野外（室外）探伤项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收组由四川检正建筑质量检测有限公司（建设单位）、四川瑞迪森检测技术有限公司（报告编制单位）和专家 2 名（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位对项目环境保护执行情况的汇报和报告编制单位对竣工环境保护设施验收监测情况的汇报，对本次验收的项目进行了现场核查，并查阅了相关资料，形成验收意见如下：

一、项目建设情况

四川检正建筑质量检测有限公司，社会信用代码：915101055510732572，是一家具有 30 多年质量检测历史的专业检测机构，经四川省住房和城乡建设厅批准成为独立的第三方工程质量检测机构，从事资质许可范围内的工程质量检测任务。公司现持有四川省生态环境厅颁发的《辐射安全许可证》（川环辐证[00727]），许可种类和范围：使用 II 类射线装置。有效期至 2025 年 01 月 21 日。

（一）建设内容

建设内容：四川检正建筑质量检测有限公司为开展 X 射线野外（室外）探伤业务，公司已新增 2 台工业 X 射线探伤机（型号分别为：定向 XXG-2005、定向 XXG-2505，属 II 类射线装置），利用委托单位在现场室外作业时，为客户提供无损检测技术服务。

（二）项目环评文件

公司已委托江苏润天环境科技有限公司于2019年3月编制完成了《新建X射线野外（室外）探伤项目环境影响报告表》，并于2019年4月4日取得了四川省生态环境厅关于该项目的环评批复文件（川环审批〔2019〕42号）。

（三）竣工验收内容及监测报告编制情况

验收内容：四川检正建筑质量检测有限公司新增2台工业X射线探伤机（型号分别为：定向XXG-2005、定向XXG-2505，属II类射线装置）。

竣工环保验收报告：四川瑞迪森检测技术有限公司于2020年1月7日开展了现场监测和核查，编制了《四川检正建筑质量检测有限公司新建X射线野外（室外）探伤项目竣工环境保护验收监测报告》（瑞迪森（验）字（2020）第001号）。

二、项目建设期、调试期环保措施落实情况及变动情况

项目建设期、调试期严格执行环境保护相关要求。本项目地点和设备参数均在环评批复范围内，经现场核查：本项目控制区、监督区的划分符合相关标准要求。

三、环境保护设施落实情况

（一）辐射安全与防护措施

本项目工作区域设置有移动铅屏、当心电离辐射警告标志、工作状态指示灯等。

（二）辐射安全管理措施

辐射工作场所配置了1台辐射巡检仪，4台个人剂量报警仪，并为工作人员配备了个人防护用品及个人剂量计。四川检正建筑质量检测有限公司设立了辐射安全和环境保护管理小组，并以文件形式制定了辐射安全与防护管理制度。


（三）监测结果

本项目周围辐射环境监测结果符合相关标准要求。

四、验收结论

四川检正建筑质量检测有限公司新建X射线野外（室外）探伤项目满足环评及审批意见中有关辐射管理的要求，环境保护设施满足辐射防护与安全的要求，监测结果符合国家标准，满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，建议通过验收。

验收组（签名）：



四川检正建筑质量检测有限公司

二〇二〇年五月二十八日

四川检正建筑质量检测有限公司

新建 X 射线野外（室外）探伤项目竣工环境保护验收组名单

2020年5月28日

序号	姓 名	身份证号码	单 位	职称/职务	联系电话
1(组长)	袁德刚		四川检正	总经理	
2	李进		四川省辐射环境	高工	
3	曾德刚		中国核动力研究设计院	高工	
4	彭 伟		四川瑞迪森检测技术有限公司	总经理	
5	彭 伟				
6	胡 杰		四川检正		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					